

03013744

OPIS KOMPLEKSA		fotografija objekta
Opština	Orahovac/Rahovec	
Region	Velika Kruša/ Krushë e Madhe	
Selo/grad	Celina/Celinë	
Osnovna namena	džamija	
Naziv kompleksa		
Broj zgrada	2	
IMG registarski broj:	1,657	
OSNOVNI PODACI O KOMPLEKSU		
Površina: (m ²)	272	
Procena štete (%)	91	
Procena restauracije (€) ⁱ	102.000	
Okvirni br. korisnika ⁱⁱ	nema	
Procena troškova po korisniku ⁱⁱⁱ	nema	
Prioritet UNMIK-a	visok	

ⁱ Šteta <500€ nije uračunata ⁱⁱ Podatke dale opštine, IMG nije proveravao

ⁱⁱⁱ Vrednost podataka vezana za broj korisnika

ZGRADA br. 1 kompleksa br. 1657

Osnovna namena	džamija	PROCENA ŠTETE	
Procena troškova restauracije(€)	100.000	ratna šteta	neodržavanje
Procenjena godina gradnje	1970.		
Kulturna vrednost			
Arhitektonska vrednost	totalno uništen objekat	
Ekološka vrednost			
Stepen očuvanosti			
GRAĐEVINSKI PODACI			
Ukupna površina (m ²)	195	Materijal za vrata	
Broj spratova	2	Materijal za prozore	
Broj prostorija	6	Materijal za ogradu	
Ploča/Cokla		Visina ograde	
Vrsta zidne konstrukcije		Kanalizacija	
Fasadni materijal		Vodovod	nema
Tip krova		Struja	ima
Krovni materijal		Telefon	nema

Napomena:

ZGRADA br. 2 kompleksa br. 609

Osnovna namena Procena troškova restauracije(€)	netipična 2.000	PROCENA ŠTETE		
			ratna šteta	neodržavanje
Procenjena godina gradnje	1950.	zidovi i podovi	1%	0%
Kulturna vrednost	srednja	krov	4%	0%
Arhitektonska vrednost niska	vrata i prozori	2%	0%
Ekološka vrednost	srednja	unutrašnjost	7%	0%
Stepen očuvanosti	vrlo nizak	Ukupno	14%	0%
GRAĐEVINSKI PODACI				
Ukupna površina (m ²)	77	Materijal za vrata	netipičan	
Broj spratova	1	Materijal za prozore	netipičan	
Broj prostorija	2	Materijal za ogradu	metalna ograda	
Ploča/Cokla	prirodni kamen	Visina ograde	niska kapija	
Vrsta zidne konstrukcije	netipična	Kanalizacija	netipična	
Fasadni materijal	gips	Vodovod	nema	
Tip krova	na više voda	Struja	nema	
Krovni materijal	crveni crep	Telefon	nema	

Napomena:

OPIS KOMPLEKSA		fotografija objekta
Opština	Orahovac/Rahovec	
Region	Zrze/Xërxë	
Selo/grad	Bela Crkva/Bellacërkë	
Osnovna namena	džamija	
Naziv kompleksa		
Broj zgrada	1	
IMG registarski broj:	1,616	
OSNOVNI PODACI O KOMPLEKSU		
Ukupna površina: (m ²)	260	
Procena štete (%)	41	
Procena troškova restauracije (□) ⁱ	54.000	
Okvirni br. korisnika ⁱⁱ	nema	
Procena troškova po korisniku ⁱⁱⁱ	nema	
Prioritet UNMIK-a	srednji	

ⁱ Šteta <□500 nije uračunata ⁱⁱPodatke dale opštine, IMG nije proveravao

ⁱⁱⁱ Vrednost podataka vezana za broj korisnika

ZGRADA Br. 1 kompleksa br. 1616

Osnovna namena	džamija	PROCENA ŠTETE	
		ratna šteta	neodržavanje
Procena troškova restauracije(□)	54.000		
Procenjena godina gradnje	1995	zidovi i podovi	5 %
Kulturna vrednost	srednja	krov	5%
Arhitektonska vrednost	srednja	vrata i prozori	7%
Ekološka vrednost	srednja	unutrašnjost	25%
Stepen očuvanosti	vrlo nizak	Ukupno	42%
			0%
			0%
			0%
			0%
			0%
GRADEVINSKI PODACI			
Ukupna površina (m ²)	260	Materijal za vrata	panel vrata
Broj spratova	2	Materijal za prozore	tradicionalni
Broj prostorija	7	Materijal za ogradu	netipičan
Ploča/Cokla	beton	Visina ograde	niska kapija
Vrsta zidne konstrukcije	blokovi i armirani beton	Kanalizacija	
Fasadni materijal	gips	Vodovod	nema
Tip krova	kupola	Struja	ima
Krovni materijal	metal	Telefon	nema

Napomena:

OPIS KOMPLEKSA		fotografija objekta
Opština	Orahovac/Rahovec	
Region	Velika Hoca/ Hoçë e Madhe	
Selo/grad	Brestovac/Brestoc	
Osn. namena	džamija	
Naziv kompleksa		
Broj zgrada	1	
IMG registarski broj:	1,673	
OSNOVNI PODACI O KOMPLEKSU		
Ukupna ovršina: (m ²)	173	
Procena štete (%)	100	
Procena troškova restauracije (□) ⁱ	88.000	
Okvirni br. korisnika ⁱⁱ	nema	
Procena troškova po korisniku ⁱⁱⁱ	nema	
Prioritet UNMIK-a	visok	

ⁱ Šteta <□500 nije uračunata ⁱⁱ Podatke dale opštine, IMG nije proveravao

ⁱⁱⁱ Vrednost podataka vezana za broj korisnika

ZGRADA br. 1 kompleksa br. 1673

Osnovna namena	džamija	PROCENA ŠTETE	
Procena troškova restauracije(□)	88.000		
Procenjena godina gradnje	1800		
Kulturna vrednost			
Arhitektonska vrednost		totalno uništen objekat	
Ekološka vrednost			
Stepen očuvanosti			
GRADEVINSKI PODACI			
Ukupna površina (m ²)	173	Materijal za vrata	
Broj spratova	2	Materijal za prozore	
Broj prostorija	4	Materijal za ogradu	
Ploča/Cokla		Visina ograde	
Vrsta zidne konstrukcije		Kanalizacija	
Fasadni materijal		Vodovod	nema
Tip krova		Struja	nema
Krovni materijal		Telefon	nema

Napomena:

OPIS KOMPLEKSA		fotografija objekta
Opština	Orahovac/Rahovec	
Region	Velika Hoca/ Hoçë e Madhe	
Selo/grad	Brestovac/Brestoc	
Osn. namena	džamija	
Naziv kompleksa		
Broj zgrada	1	
IMG registarski broj:	1,673	
OSNOVNI PODACI O KOMPLEKSU		
Ukupna ovršina: (m ²)	173	
Procena štete (%)	100	
Procena troškova restauracije (□) ⁱ	88.000	
Okvirni br. korisnika ⁱⁱ	nema	
Procena troškova po korisniku ⁱⁱⁱ	nema	
Prioritet UNMIK-a	visok	

ⁱ Šteta <□500 nije uračunata ⁱⁱ Podatke dale opštine, IMG nije proveravao

ⁱⁱⁱ Vrednost podataka vezana za broj korisnika

ZGRADA br. 1 kompleksa br. 1673

Osnovna namena	džamija	PROCENA ŠTETE	
Procena troškova restauracije(□)	88.000		
Procenjena godina gradnje	1800		
Kulturna vrednost			
Arhitektonska vrednost		totalno uništen objekat	
Ekološka vrednost			
Stepen očuvanosti			
GRADEVINSKI PODACI			
Ukupna površina (m ²)	173	Materijal za vrata	
Broj spratova	2	Materijal za prozore	
Broj prostorija	4	Materijal za ogradu	
Ploča/Cokla		Visina ograde	
Vrsta zidne konstrukcije		Kanalizacija	
Fasadni materijal		Vodovod	nema
Tip krova		Struja	nema
Krovni materijal		Telefon	nema

Napomena:

OPIS KOMPLEKSA		fotografija objekta
Opština	Orahovac/Rahovec	
Region	Velika Hoca/ Hoçë e Madhe	
Selo/grad	Brestovac/Brestoc	
Osn. namena	džamija	
Naziv kompleksa		
Broj zgrada	1	
IMG registarski broj:	1,673	
OSNOVNI PODACI O KOMPLEKSU		
Ukupna ovršina: (m ²)	173	
Procena štete (%)	100	
Procena troškova restauracije (□) ⁱ	88.000	
Okvirni br. korisnika ⁱⁱ	nema	
Procena troškova po korisniku ⁱⁱⁱ	nema	
Prioritet UNMIK-a	visok	

ⁱ Šteta <□500 nije uračunata ⁱⁱ Podatke dale opštine, IMG nije proveravao

ⁱⁱⁱ Vrednost podataka vezana za broj korisnika

ZGRADA br. 1 kompleksa br. 1673

Osnovna namena	džamija	PROCENA ŠTETE	
Procena troškova restauracije(□)	88.000		
Procenjena godina gradnje	1800		
Kulturna vrednost			
Arhitektonska vrednost		totalno uništen objekat	
Ekološka vrednost			
Stepen očuvanosti			
GRADEVINSKI PODACI			
Ukupna površina (m ²)	173	Materijal za vrata	
Broj spratova	2	Materijal za prozore	
Broj prostorija	4	Materijal za ogradu	
Ploča/Cokla		Visina ograde	
Vrsta zidne konstrukcije		Kanalizacija	
Fasadni materijal		Vodovod	nema
Tip krova		Struja	nema
Krovni materijal		Telefon	nema

Napomena:

OPIS KOMPLEKSA		fotografija objekta
Opština	Orahovac/Rahovec	
Region	Velika Kruša/Krushe ë Madhe	
Selo/grad	Velika Kruša/Krushe ë Madhe	
Osnovna namena	džamija	
Naziv kompleksa		
Broj zgrada	3	
IMG registarski broj:	1,662	
OSNOVNI PODACI O KOMPLEKSU		
Površina: (m ²)	449	
Procena štete (%)	25	
Procena restauracije (€) ⁱ	55.000	
Okvirni br. korisnika ⁱⁱ	nema	
Procena troškova po korisniku ⁱⁱⁱ	nema	
Prioritet UNMIK-a	srednji	

ⁱ Šteta <500€ nije uračunata ⁱⁱ Podatke dale opštine, IMG nije proveravao

ⁱⁱⁱ Vrednost podataka vezana za broj korisnika

ZGRADA br. 1 kompleksa br. 1662

Osnovna namena	džamija	PROCENA ŠTETE	
		ratna šteta	neodržavanje
Procena troškova restauracije(€)	41.000		
Procenjena godina gradnje	1971.	zidovi i podovi	5 %
Kulturna vrednost	srednja	krov	5%
Arhitektonska vrednost srednja	vrata i prozori	3%
Ekološka vrednost	srednja	unutrašnjost	12%
Stepen očuvanosti	niska	Ukupno	25%
			0%
			0%
			0%
			0%
			0%
GRAĐEVINSKI PODACI			
Ukupna površina (m ²)	308	Materijal za vrata	metal/plastika
Broj spratova	2	Materijal za prozore	tradicionalan
Broj prostorija	4	Materijal za ogradu	netipičan
Ploča/Cokla	beton	Visina ograde	niska kapija
Vrsta zidne konstrukcije	blokovi	Kanalizacija	
	i armirani beton		
Fasadni materijal	gips	Vodovod	nema
Tip krova	kupola	Struja	ima
Krovni materijal	metal	Telefon	nema

Napomena:

ZGRADA br. 2 kompleksa br. 1662

Osnovna namena	netipična			PROCENA ŠTETE
Procena troškova restauracije(€)	1.000		ratna šteta	neodržavanje
Procenjena godina gradnje	1971.	zidovi i podovi	1 %	0%
Kulturna vrednost	srednja	krov	2%	0%
Arhitektonska vrednost srednja	vrata i prozori	1%	0%
Ekološka vrednost	visoka	unutrašnjost	5%	0%
Stepen očuvanosti	vrlo niska	Ukupno	9%	0%
GRAĐEVINSKI PODACI				
Ukupna površina (m ²)	48	Materijal za vrata	metal/plastika	
Broj spratova	1	Materijal za prozore	tradicionalan	
Broj prostorija	2	Materijal za ogradu	netipičan	
Ploča/Cokla	beton	Visina ograde	niska kapija	
Vrsta zidne konstrukcije	blokovi i armirani beton	Kanalizacija		
Fasadni materijal	gips	Vodovod	nema	
Tip krova	sa niskim zabatom	Struja	ima	
Krovni materijal	crveni srep	Telefon	nema	

Napomena:

ZGRADA br. 3 kompleksa br. 1662

Osnovna namena	baštenska kuća			PROCENA ŠTETE
Procena troškova restauracije(€)	13.000		ratna šteta	neodržavanje
Procenjena godina gradnje	1940.	zidovi i podovi	2%	0%
Kulturna vrednost	srednja	krov	10%	0%
Arhitektonska vrednost niska	vrata i prozori	5%	0%
Ekološka vrednost	srednja	unutrašnjost	15%	0%
Stepen očuvanosti	vrlo nizak	Ukupno	32%	0%
GRAĐEVINSKI PODACI				
Ukupna površina (m ²)	143	Materijal za vrata	metal/plastika	
Broj spratova	1	Materijal za prozore	tradicionalan	
Broj prostorija	4	Materijal za ogradu	netipičan	
Ploča/Cokla	prirodni kamen	Visina ograde	niska kapija	
Vrsta zidne konstrukcije	netipična	Kanalizacija	septička jama	
Fasadni materijal	gips	Vodovod	ima	
Tip krova	sa više voda	Struja	ima	
Krovni materijal	crveni srep	Telefon	nema	

Napomena:

OPIS KOMPLEKSA		fotografija objekta
Opština	Prizren/Prizren	
Region	Podrimje/Anadrin	
Selo/grad	Landovica/Landovicë	
Osnovna namena	džamija	
Naziv kompleksa		
Broj zgrada	1	
IMG registarski broj:	2,640	
OSNOVNI PODACI O KOMPLEKSU		
Ukupna površina: (m ²)	284	
Procena štete (%)	18	
Procena troškova restauracije (□) ⁱ	26.000	
Okvirni br. korisnika ⁱⁱ	nema	
Procena troškova po korisniku ⁱⁱⁱ	nema	
Prioritet UNMIK-a	srednji	

ⁱ Šteta <□500 nije uračunata ⁱⁱ Podatke dale opštine, IMG nije proveravao

ⁱⁱⁱ Vrednost podataka vezana za broj korisnika

ZGRADA br. 1 kompleksa br. 2640

Osnovna namena	džamija	PROCENA ŠTETE	
		ratna šteta	neodržavanje
Procena troškova restauracije(□)	26.000		
Procenjena godina gradnje	1998	zidovi i podovi	2 %
Kulturna vrednost	visoka	krov	12%
Arhitektonska vrednost	visoka	vrata i prozori	2%
Ekološka vrednost	srednja	unutrašnjost	5%
Stepen očuvanosti	vrlo nizak	Ukupno	21%
			0%
			0%
			0%
			0%
			0%
GRADEVINSKI PODACI			
Ukupna površina (m ²)	284	Materijal za vrata	daske za vrata
Broj spratova	2	Materijal za prozore	tradicionalni
Broj prostorija	1	Materijal za ogradu	metalna ograda
Ploča/Cokla	beton	Visina ograde	niska kapija
Vrsta zidne konstrukcije	blokovi i armirani beton	Kanalizacija	
Fasadni materijal	netipičan	Vodovod	nema
Tip krova	kupola	Struja	ima
Krovni materijal	metal	Telefon	nema

Napomena: zgrada se rekonstruiše

OPIS KOMPLEKSA		fotografija objekta
Opština	Srbica/Skënderaj	
Region	Ćirez/Qirez	
Selo/grad	Ćirez/Qirez	
Osnovna namena	džamija	
Naziv kompleksa		
Broj zgrada	2	
IMG registarski broj:	609	
OSNOVNI PODACI O KOMPLEKSU		
Površina: (m ²)	276	
Procena štete (%)	96	
Procena restauracije (€) ⁱ	123.000	
Okviri br. korisnika ⁱⁱ	nema	
Procena troškova po korisniku ⁱⁱⁱ	nema	
Prioritet UNMIK-a	visok	

ⁱ Šteta <500€ nije uračunata ⁱⁱ Podatke dale opštine, IMG nije proveravao

ⁱⁱⁱ Vrednost podataka vezana za broj korisnika

ZGRADA br. 1 kompleksa br. 609

Osnovna namena	džamija	PROCENA ŠTETE	
Procena troškova restauracije(€)	123.000	ratna šteta	neodržavanje
Procenjena godina gradnje	1995.		
Kulturna vrednost			
Arhitektonska vrednost		totalno uništen objekat
Ekološka vrednost			
Stepen očuvanosti			
GRAĐEVINSKI PODACI			
Ukupna površina (m ²)	240	Materijal za vrata	vrata od dasaka
Broj spratova	2	Materijal za prozore	tradicionalan
Broj prostorija	2	Materijal za ogradu	metalna ograda
Ploča/Cokla	beton	Visina ograde	niska kapija
Vrsta zidne konstrukcije	blokovi i armirani beton	Kanalizacija	netipična
Fasadni materijal	netipičan	Vodovod	nema
Tip krova	kupola	Struja	ima
Krovni materijal	metal	Telefon	nema

Napomena:

ZGRADA br. 2 kompleksa br. 609

Osnovna namena	netipična		PROCENA ŠTETE	
			ratna šteta	neodržavanje
Procena troškova restauracije(€)	0			
Procenjena godina gradnje	1995.	zidovi i podovi	0%	0%
Kulturna vrednost	srednja	krov	0%	0%
Arhitektonska vrednost niska	vrata i prozori	0%	0%
Ekološka vrednost	srednja	unutrašnjost	0%	0%
Stepen očuvanosti	vrlo nizak	Ukupno	0%	0%
GRAĐEVINSKI PODACI				
Ukupna površina (m ²)	36	Materijal za vrata	netipičan	
Broj spratova	1	Materijal za prozore	netipičan	
Broj prostorija	2	Materijal za ogradu	metalna ograda	
Ploča/Cokla	beton	Visina ograde	niska kapija	
Vrsta zidne konstrukcije	blokovi i armirani beton	Kanalizacija	netipična	
Fasadni materijal	netipičan	Vodovod	nema	
Tip krova	na više voda	Struja	nema	
Krovni materijal	crveni srep	Telefon	nema	

Napomena: Ova zgrada se upotrebljava za muslimanske pogrebne obrede

OPIS KOMPLEKSA		fotografija objekta
Opština	Suva Reka/Suharekë	
Region	Suva Reka/Suharekë	
Selo/grad	Suva Reka/Suharekë	
Osnovna namena	džamija	
Naziv kompleksa	Xhamia e Bardhë	
Broj zgrada	2	
IMG registarski broj:	1,163	
OSNOVNI PODACI O KOMPLEKSU		
Površina: (m ²)	400	
Procena štete (%)	31	
Procena restauracije (€) ⁱ	114.000	
Okvirni br. korisnika ⁱⁱ	nema	
Procena troškova po korisniku ⁱⁱⁱ	nema	
Prioritet UNMIK-a	srednji	

ⁱ Šteta <500€ nije uračunata ⁱⁱ Podatke dale opštine, IMG nije proveravao

ⁱⁱⁱ Vrednost podataka vezana za broj korisnika

ZGRADA br. 1 kompleksa br. 1163

Osnovna namena	džamija	PROCENA ŠTETE	
		ratna šteta	neodržavanje
Procena troškova restauracije(€)	123.000		
Procenjena godina gradnje	1520.	zidovi i podovi	2%
Kulturna vrednost	vioska	krov	9%
Arhitektonska vrednost srednja	vrata i prozori	2%
Ekološka vrednost	srednja	unutrašnjost	20%
Stepen očuvanosti	visok	Ukupno	33%
			0%
			0%
			0%
			0%
			0%
GRAĐEVINSKI PODACI			
Ukupna površina (m ²)	396	Materijal za vrata	vrata od dasaka
Broj spratova	2	Materijal za prozore	tradicionalan
Broj prostorija	3	Materijal za ogradu	ograda od cigala
Ploča/Cokla	beton	Visina ograde	niska kapija
Vrsta zidne konstrukcije	cigla	Kanalizacija	
Fasadni materijal	gips	Vodovod	nema
Tip krova	kupola	Struja	ima
Krovni materijal	metal	Telefon	nema

Napomena:

ZGRADA br. 2 kompleksa br. 1163

Osnovna namena	netipična	PROCENA ŠTETE		
			ratna šteta	neodržavanje
Procena troškova restauracije(€)	0			
Procenjena godina gradnje	1990.	zidovi i podovi	0%	0%
Kulturna vrednost	srednja	krov	0%	0%
Arhitektonska vrednost niska	vrata i prozori	0%	0%
Ekološka vrednost	srednja	unutrašnjost	0%	0%
Stepen očuvanosti	vrlo nizak	Ukupno	0%	0%
GRAĐEVINSKI PODACI				
Ukupna površina (m ²)	4	Materijal za vrata	vrata od dasaka	
Broj spratova	1	Materijal za prozore		
Broj prostorija	2	Materijal za ogradu	zid od cigala	
Ploča/Cokla	netipična	Visina ograde	niska kapija	
Vrsta zidne konstrukcije	cigla	Kanalizacija	septička jama	
Fasadni materijal		Vodovod	nema	
Tip krova	ravan	Struja	nema	
Krovni materijal	azbestni cement	Telefon	nema	

Napomena: Nužnici

OPIS KOMPLEKSA		fotografija objekta
Opština	Mitrovica/Mitrovičë	
Region	Mitrovica/Mitrovičë	
Selo/grad	Mitrovica/Mitrovičë	
Osnovna namena	džamija	
Naziv kompleksa		
Broj zgrada	1	
IMG registarski broj:	3,715	
OSNOVNI PODACI O KOMPLEKSU		
Ukupna površina: (m ²)	160	
Procena štete (%)	100	
Procena troškova restauracije (□) ⁱ	82.000	
Okvirni br. korisnika ⁱⁱ	nema	
Procena troškova po korisniku ⁱⁱⁱ	nema	
Prioritet UNMIK-a	niski	

ⁱ Šteta <□500 nije uračunata ⁱⁱPodatke dale opštine, IMG nije proveravao

ⁱⁱⁱ Vrednost podataka vezana za broj korisnika

ZGRADA br. 1 kompleksa br. 3715

Osnovna namena	džamija	PROCENA ŠTETE	
Procena troškova restauracije(□)	82.000		
Procenjena godina gradnje			
Kulturna vrednost			
Arhitektonska vrednost		totalno uništen objekat	
Ekološka vrednost			
Stepen očuvanosti			
GRADEVINSKI PODACI			
Ukupna površina (m ²)	160	Materijal za vrata	
Broj spratova		Materijal za prozore	
Broj prostorija		Materijal za ogradu	
Ploča/Cokla		Visina ograde	
Vrsta zidne konstrukcije		Kanalizacija	
Fasadni materijal		Vodovod	nema
Tip krova		Struja	nema
Krovni materijal		Telefon	nema

Napomena: Džamija uništena u maju 1999.

OPIS KOMPLEKSA		fotografija objekta
Opština	Dakovica/Gjakovë	
Region	Dakovica/Gjakovë	
Selo/grad	Dakovica/Gjakovë	
Osnovna namena	džamija	
Naziv kompleksa	Xhamia e Hadum Agës	
Broj zgrada	2	
IMG registarski broj:	1,934	
OSNOVNI PODACI O KOMPLEKSU		
Površina: (m ²)	642	
Procena štete (%)	44	
Procena restauracije (€) ⁱ	329.000	
Okvirni br. korisnika ⁱⁱ	nema	
Procena troškova po korisniku ⁱⁱⁱ	nema	
Prioritet UNMIK-a	visoki	

ⁱ Šteta <500€ nije uračunata ⁱⁱ Podatke dale opštine, IMG nije proveravao

ⁱⁱⁱ Vrednost podataka vezana za broj korisnika

ZGRADA br. 1 kompleksa br. 1934

Osnovna namena	džamija	PROCENA ŠTETE	
		ratna šteta	neodržavanje
Procena troškova restauracije(€)	41.000		
Procenjena godina gradnje	1482.	zidovi i podovi	5 %
Kulturna vrednost	visoka	krov	12%
Arhitektonska vrednost	visoka	vrata i prozori	4%
Ekološka vrednost	visoka	unutrašnjost	25%
Stepen očuvanosti	vrlo visok	Ukupno	46%
			0%
			0%
			0%
			0%
			0%
GRAĐEVINSKI PODACI			
Ukupna površina (m ²)	570	Materijal za vrata	vrata od dasaka
Broj spratova	1	Materijal za prozore	tradicionalan
Broj prostorija	4	Materijal za ogradu	metalna ograda
Ploča/Cokla	prirodni kamen	Visina ograde	visoka kapija
Vrsta zidne konstrukcije	prirodni kamen	Kanalizacija	kanalizacija
Fasadni materijal	netipičan	Vodovod	ima
Tip krova	kupola	Struja	ima
Krovni materijal	azbestni cement	Telefon	ima

Napomena:

ZGRADA br. 2 kompleksa br. 1934

Osnovna namena Procena troškova restauracije(€)	biblioteka 23.000	PROCENA ŠTETE		
			ratna šteta	neodržavanje
Procenjena godina gradnje	1482.	zidovi i podovi	10%	0%
Kulturna vrednost	visoka	krov	15%	0%
Arhitektonska vrednost srednja	vrata i prozori	10%	0%
Ekološka vrednost	visoka	unutrašnjost	15%	0%
Stepen očuvanosti	vrlo visok	Ukupno	50%	0%
GRAĐEVINSKI PODACI				
Ukupna površina (m ²)	72	Materijal za vrata	vrata od dasaka	
Broj spratova	2	Materijal za prozore	tradicionalan	
Broj prostorija	2	Materijal za ogradu	metalna ograda	
Ploča/Cokla	prirordni kamen	Visina ograde	visoka kapija	
Vrsta zidne konstrukcije	cigla	Kanalizacija	septička jama	
Fasadni materijal	gips	Vodovod	ima	
Tip krova	kupola	Struja	ima	
Krovni materijal	metal	Telefon	nema	

Napomena:

OPIS KOMPLEKSA		fotografija objekta
Opština	Dakovica/Gjakovë	
Region	Rogovo/Rogovë	
Selo/grad	Rogovo/Rogovë	
Osnovna namena	džamija	
Naziv kompleksa		
Broj zgrada	1	
IMG registarski broj:	1,206	
OSNOVNI PODACI O KOMPLEKSU		
Ukupna površina: (m ²)	346	
Procena štete (%)	47	
Procena troškovarestauracije (□) ⁱ	199.000	
Okvirni br. korisnika ⁱⁱ	nema	
Procena troškova po korisniku ⁱⁱⁱ	nema	
Prioritet UNMIK-a	visoki	

ⁱ Šteta < □500 nije uračunata ⁱⁱ Podatke dale opštine, IMG nije proveravao

ⁱⁱⁱ Vrednost podataka vezana za broj korisnika

ZGRADA br. 1 kompleksa br. 1206

Osnovna namena	džamija	PROCENA ŠTETE	
		ratna šteta	neodržavanje
Procena troškova restauracije(□)	199.000		
Procenjena godina gradnje	1700	zidovi i podovi	8 %
Kulturna vrednost	visoka	krov	10%
Arhitektonska vrednost	visoka	vrata i prozori	4%
Ekološka vrednost	visoka	unutrašnjost	25%
Stepen očuvanosti	vrlo visok	Ukupno	47%
			0%
			0%
			0%
			0%
			0%
GRADEVINSKI PODACI			
Ukupna površina (m ²)	346	Materijal za vrata	daske za vrata
Broj spratova	1	Materijal za prozore	tradicionalni
Broj prostorija	4	Materijal za ogradu	kameni zid
Ploča/Cokla	prirodni kamen	Visina ograde	visoka kapija
Vrsta zidne konstrukcije	prirodni kamen	Kanalizacija	septička jama
Fasadni materijal	gips	Vodovod	ima
Tip krova	kupola	Struja	ima
Krovni materijal	metal	Telefon	nema

Napomena:

OPIS KOMPLEKSA		fotografija objekta
Opština	Gnjilane/Gjilan	
Region	Pasjane/Pasjan	
Selo/grad	Vlastica/Llashticë	
Osnovna namena	džamija	
Naziv kompleksa		
Broj zgrada	3	
IMG registarski broj:	2,885	
OSNOVNI PODACI O KOMPLEKSU		
Površina: (m ²)	449	
Procena štete (%)	25	
Procena restauracije (€) ⁱ	55.000	
Okvirni br. korisnika ⁱⁱ	nema	
Procena troškova po korisniku ⁱⁱⁱ	nema	
Prioritet UNMIK-a	srednji	

ⁱ šteta <500€ nije uračunata ⁱⁱ Podatke dale opštine, IMG nije proveravao
ⁱⁱⁱ Vrednost podataka vezana za broj korisnika

ZGRADA br. 1 kompleksa br. 2855

Osnovna namena	džamija	PROCENA ŠTETE		
Procena troškova restauracije(€)	64.000	ratna šteta	neodržavanje	
Procenjena godina gradnje	1975.	zidovi i podovi	2 %	0%
Kulturna vrednost	visoka	krov	10%	0%
Arhitektonska vrednost srednja	vrata i prozori	10%	0%
Ekološka vrednost	srednja	unutrašnjost	20%	0%
Stepen očuvanosti	niska	Ukupno	42%	0%
GRADEVINSKI PODACI				
Ukupna površina (m ²)	290	Materijal za vrata	panel vrata	
Broj spratova	2	Materijal za prozore	metal/plastika	
Broj prostorija	1	Materijal za ogradu	netipičan	
Ploča/Cokla	prirodni kamen	Visina ograde	visoka kapija	
Vrsta zidne konstrukcije	prirodni kamen	Kanalizacija		
Fasadni materijal	gips	Vodovod	nema	
Tip krova	više voda	Struja	ima	
Krovni materijal	crveni crep	Telefon	nema	

Napomena:

ZGRADA br. 2 kompleksa br.2855

Osnovna namena	netipična			PROCENA ŠTETE
Procena troškova restauracije(€)	1.000		ratna šteta	neodržavanje
Procenjena godina gradnje	1950.	zidovi i podovi	0 %	5%
Kulturna vrednost	srednja	krov	0%	7%
Arhitektonska vrednost srednja	vrata i prozori	0%	10%
Ekološka vrednost	srednja	unutrašnjost	5%	20%
Stepen očuvanosti	vrlo nizak	Ukupno	5%	42%
GRAĐEVINSKI PODACI				
Ukupna površina (m ²)	70	Materijal za vrata		vrata od dasaka
Broj spratova	1	Materijal za prozore		tradicionalan
Broj prostorija	2	Materijal za ogradu		netipičan
Ploča/Cokla	prirodni kamen	Visina ograde		visoka kapija
Vrsta zidne konstrukcije	prirodni kamen	Kanalizacija		
Fasadni materijal	netipičan	Vodovod		nema
Tip krova	više voda	Struja		nema
Krovni materijal	crveni srep	Telefon		nema

Napomena: Zgrada se privremeno koristi kao magacin

ZGRADA br. 3 kompleksa br. 2855

Osnovna namena	netipična			PROCENA ŠTETE
Procena troškova restauracije(€)	0		ratna šteta	neodržavanje
Procenjena godina gradnje	1990.	zidovi i podovi	0%	0%
Kulturna vrednost	srednja	krov	0%	0%
Arhitektonska vrednost niska	vrata i prozori	0%	0%
Ekološka vrednost	niska	unutrašnjost	5%	0%
Stepen očuvanosti	vrlo nizak	Ukupno	5%	0%
GRAĐEVINSKI PODACI				
Ukupna površina (m ²)	2	Materijal za vrata		vrata od dasaka
Broj spratova	1	Materijal za prozore		netipičan
Broj prostorija	1	Materijal za ogradu		netipičan
Ploča/Cokla	beton	Visina ograde		visoka kapija
Vrsta zidne konstrukcije	blokovi i armirani beton	Kanalizacija		septička jama
Fasadni materijal	netipičan	Vodovod		nema
Tip krova	netipičan	Struja		nema
Krovni materijal	crveni crep	Telefon		nema

Napomena: nužnici

Opis kompleksa		fotografija objekta
Opština	Kaçanik / Kaçanik	
Region	Kotlina / Kotlinë	
Selo/grad	Kotlina / Kotlinë	
Osnovna namena	džamija	
/Naziv kompleksa		
Broj zgrada	1	
IMG registarski broj:	2,413	
Osnovni podaci o kompleksu		
Površina: (m ²)	190	
Procena štete (%)	30	
Procena restauracije (€) ⁱ	38.000	
Okvimi br. korisnika ⁱⁱ	nema	
Procena troškova po korisniku ⁱⁱⁱ	nema	
Prioritet UNMIK-a	srednji	

ⁱ Šteta <500 nije uračunata ⁱⁱ Podatke dale opštine, IMG nije proveravao
ⁱⁱⁱ Vrednost podataka vezana za broj korisnika

ZGRADA Br. 1 kompleksa br. 2413

Osnovna namena	džamija	PROCENA ŠTETE	
		ratna šteta	neodržavanje
Procena cene restauracije(€)	38.000		
Procenjena godina gradnje	1700	zidovi i podovi	5 %
Kulturna vrednost	visoka	krov	4%
Arhitektonska vrednost	srednja	vrata i prozori	9%
Ekološka vrednost	visoka	unutrašnjost	12%
Stepen očuvanosti	nizak	Ukupno	30%
			0%
			0%
			0%
			0%
			0%
GRAĐEVINSKI PODACI			
Ukupna površina (m ²)	190	Materijal za vrata	daske za vrata
Broj spratova	1	Materijal za prozore	tradicionalni
Broj prostorija	3	Materijal za ogradu	kameni zid
Ploča/Cokla	prirodni kamen	Visina ograde	niska kapija
Vrsta zidne konstrukcije	drveni okvir	Kanalizacija	septička jama
	punjen čerpičem		
Fasadni materijal	gips	Vodovod	nema
Tip krova	na više voda	Struja	ima
Krovni materijal	crveni crep	Telefon	nema

Napomena:

OPIS KOMPLEKSA		fotografija objekta
Opština	Kaçanik/Kaçanik	
Region	Ivaja/Ivajë	
Selo/grad	Ivaja/Ivajë	
Osnovna namena	džamija	
Naziv kompleksa	Xhamia e Ivajes	
Broj zgrada	1	
IMG registarski broj:	2,407	
OSNOVNI PODACI O KOMPLEKSU		
Ukupna površina: (m ²)	238	
Procena štete (%)	100	
Procena troškovarestauracije (□) ⁱ	122.000	
Okvirni br. korisnika ⁱⁱ	nema	
Procena troškova po korisniku ⁱⁱⁱ	nema	
Prioritet UNMIK-a	visok	

ⁱ Šteta <500 nije uračunata ⁱⁱ Podatke dale opštine, IMG nije proveravao

ⁱⁱⁱ Vrednost podataka vezana za broj korisnika

ZGRADA br. 1 kompleksa br. 2407

Osnovna namena	džamija	PROCENA ŠTETE	
Procena troškova restauracije(□)	122.000		
Procenjena godina gradnje	1890.		
Kulturna vrednost			
Arhitektonska vrednost		totalno uništen objekat	
Ekološka vrednost			
Stepen očuvanosti			
GRADEVINSKI PODACI			
Ukupna površina (m ²)	238	Materijal za vrata	
Broj spratova	2	Materijal za prozore	
Broj prostorija		Materijal za ogradu	
Ploča/Cokla		Visina ograde	
Vrsta zidne konstrukcije		Kanalizacija	
Fasadni materijal		Vodovod	nema
Tip krova		Struja	nema
Krovni materijal		Telefon	nema

Napomena:

OPIS KOMPLEKSA		fotografija objekta
Opština	Vučitrn/Vushtrri	
Region	Vučitrn/Vushtrri	
Selo/grad	Vučitrn/Vushtrri	
Osnovna namena	džamija	
/Naziv kompleksa	Xhamia e Qarshisë	
Broj zgrada	1	
IMG registarski broj:	2,267	
OSNOVNI PODACI O KOMPLEKSU		
Površina: (m ²)		
Procena štete (%)		
Procena restauracije (□) ⁱ		
Okvirni br. korisnika ⁱⁱ	nema	
Procena troškova po korisniku ⁱⁱⁱ	nema	
Prioritet UNMIK-a	-	

ⁱ Šteta <500 nije uračunata ⁱⁱ Podatke dale opštine, IMG nije proveravao
ⁱⁱⁱ Vrednost podataka vezana za broj korisnika

ZGRADA Br. 1 kompleksa br. 2267

Osnovna namena	džamija	PROCENA ŠTETE	
Procena cene restauracije(□)			
Procenjena godina gradnje	1920.		
Kulturna vrednost			
Arhitektonska vrednost		totalno uništen objekat	
Ekološka vrednost			
Stepen očuvanosti			
GRADEVINSKI PODACI			
Ukupna površina (m ²)	238	Materijal za vrata	
Broj spratova	2	Materijal za prozore	
Broj prostorija		Materijal za ogradu	
Ploča/Cokla		Visina ograde	
Vrsta zidne konstrukcije		Kanalizacija	
Fasadni materijal		Vodovod	nema
Tip krova		Struja	nema
Krovni materijal		Telefon	nema

Napomena: